

树木资源普查信息一览表

| 序号 | 树木编号 | 植物名称 | 位置<br>(XY 坐标)                            | 胸径 (X)<br>地径 (D)<br><br>cm | 株高<br><br>m | 冠幅<br><br>m |     |     | 立地环境<br>(A、树池/B、绿地)<br><br>(1、良好 2、一般 3、较差) | 生长状况<br>(1、良 2、中 3、差) |    |     | 存在问题(如: 1、枝干腐烂 2、树干中空或空洞 3、枯枝 4、植物寄生或缠绕、树体倾斜 5、病虫害 6、电线悬挂和缠绕 7、树穴范围内堆放杂物等) | 处理意见 | 处理原因         | 照片                                                                                    |
|----|------|------|------------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|-----|-----|---------------------------------------------|-----------------------|----|-----|----------------------------------------------------------------------------|------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      |      |                                          |                            |             | 东 西         | 南 北 | 平 均 |                                             | 树冠                    | 树干 | 生长势 |                                                                            |      |              |                                                                                       |
| 1  | A2   | 秋枫   | <u>2573162.329</u><br><u>38422949.64</u> | X15<br>D18                 | 4           | 2           | 2   | 2   | 树池良好                                        | 良                     | 良  | 正常株 | 无                                                                          | 回迁利用 | 路面开挖范围内，无法规避 |    |
| 2  | A6   | 秋枫   | <u>2573158.149</u><br><u>38422955.86</u> | X15<br>D18                 | 4           | 2           | 2.1 | 2   | 树池良好                                        | 良                     | 良  | 正常株 | 无                                                                          | 回迁利用 | 路面开挖范围内，无法规避 |   |
| 3  | A10  | 秋枫   | <u>2573156.413</u><br><u>38422961.37</u> | X15<br>D18                 | 4           | 2           | 2   | 2   | 树池良好                                        | 良                     | 良  | 正常株 | 无                                                                          | 回迁利用 | 路面开挖范围内，无法规避 |  |

|   |     |    |                                          |                   |   |     |   |     |      |   |   |     |   |      |              |                                                                                       |
|---|-----|----|------------------------------------------|-------------------|---|-----|---|-----|------|---|---|-----|---|------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | A14 | 秋枫 | <u>2573156.925</u><br><u>38422966.76</u> | X15<br>D18        | 4 | 2.2 | 2 | 2.1 | 树池良好 | 良 | 良 | 正常株 | 无 | 回迁利用 | 路面开挖范围内，无法规避 |    |
| 5 | A18 | 秋枫 | <u>2573159.226</u><br><u>38422972.07</u> | X15<br>D18        | 4 | 2   | 2 | 2   | 树池良好 | 良 | 良 | 正常株 | 无 | 回迁利用 | 路面开挖范围内，无法规避 |    |
| 6 | A22 | 秋枫 | <u>2573162.329</u><br><u>38422977.27</u> | X15<br>D18        | 4 | 2   | 2 | 2   | 树池良好 | 良 | 良 | 正常株 | 无 | 回迁利用 | 路面开挖范围内，无法规避 |    |
| 7 | A26 | 秋枫 | <u>2573158.149384229</u><br><u>82.49</u> | X15<br>D18        | 4 | 2   | 2 | 2   | 树池良好 | 良 | 良 | 正常株 | 无 | 回迁利用 | 路面开挖范围内，无法规避 |   |
| 8 | A30 | 秋枫 | <u>2573156.413</u><br><u>38422961.37</u> | X15<br>X15<br>D18 | 4 | 2   | 2 | 2   | 树池良好 | 良 | 良 | 正常株 | 无 | 回迁利用 | 路面开挖范围内，无法规避 |  |
| 9 | A34 | 秋枫 | <u>2573156.925</u><br><u>38422966.76</u> | X15<br><br>D18    | 4 | 2   | 2 | 2   | 绿地较差 | 良 | 良 | 正常株 | 无 | 回迁利用 | 路面开挖范围内，无法规避 |  |

|    |     |    |                                          |            |   |   |   |   |      |   |   |     |   |          |                      |                                                                                       |  |
|----|-----|----|------------------------------------------|------------|---|---|---|---|------|---|---|-----|---|----------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    |     |    |                                          |            |   |   |   |   |      |   |   |     |   |          |                      |                                                                                       |  |
| 10 | A38 | 秋枫 | <u>2573159.226</u><br><u>38422972.07</u> | X15<br>D18 | 4 | 2 | 2 | 2 | 绿地较差 | 良 | 良 | 正常株 | 无 | 回迁<br>利用 | 路面开挖<br>范围内，<br>无法规避 |    |  |
| 11 | A42 | 秋枫 | <u>2573162.329</u><br><u>38423002.39</u> | X15<br>D18 | 4 | 2 | 2 | 2 | 绿地较差 | 良 | 良 | 正常株 | 无 | 回迁<br>利用 | 路面开挖<br>范围内，<br>无法规避 |    |  |
| 12 | A46 | 秋枫 | <u>2573158.149</u><br><u>38422955.86</u> | X15<br>D18 | 4 | 2 | 2 | 2 | 绿地一般 | 良 | 良 | 正常株 | 无 | 回迁<br>利用 | 路面开挖<br>范围内，<br>无法规避 |    |  |
| 13 | A50 | 秋枫 | <u>2573156.413</u><br><u>38422961.37</u> | X15<br>D18 | 4 | 2 | 2 | 2 | 树池良好 | 良 | 良 | 正常株 | 无 | 回迁<br>利用 | 路面开挖<br>范围内，<br>无法规避 |   |  |
| 14 | A54 | 秋枫 | <u>2573156.925</u><br><u>38422966.76</u> | X15<br>D18 | 4 | 2 | 2 | 2 | 树池较差 | 良 | 良 | 正常株 | 无 | 回迁<br>利用 | 路面开挖<br>范围内，<br>无法规避 |  |  |

|    |     |    |                                          |                   |     |     |     |     |      |   |   |     |   |          |                      |                                                                                       |
|----|-----|----|------------------------------------------|-------------------|-----|-----|-----|-----|------|---|---|-----|---|----------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 | A58 | 秋枫 | <u>2573159.226</u><br><u>38422972.07</u> | X15<br>D18        | 3.7 | 2   | 2.3 | 2.1 | 树池较差 | 良 | 良 | 正常株 | 无 | 回迁<br>利用 | 路面开挖<br>范围内，<br>无法规避 |    |
| 16 | A62 | 秋枫 | <u>2573162.329</u><br><u>38423029.03</u> | X15<br>D18        | 4   | 2   | 2   | 2   | 树池良好 | 良 | 良 | 正常株 | 无 | 回迁<br>利用 | 路面开挖<br>范围内，<br>无法规避 |    |
| 17 | A66 | 秋枫 | <u>2573158.149</u><br><u>38422955.86</u> | X15<br>D18        | 4   | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 树池良好 | 良 | 良 | 正常株 | 无 | 回迁<br>利用 | 路面开挖<br>范围内，<br>无法规避 |    |
| 18 | A70 | 秋枫 | <u>2573156.413</u><br><u>38422961.37</u> | X15<br>D18        | 4   | 2   | 2   | 2   | 树池良好 | 良 | 良 | 正常株 | 无 | 回迁<br>利用 | 路面开挖<br>范围内，<br>无法规避 |   |
| 19 | A74 | 秋枫 | <u>2573156.925</u><br><u>38422966.76</u> | X15<br>X15<br>D18 | 4   | 2   | 2   | 2   | 树池良好 | 良 | 良 | 正常株 | 无 | 回迁<br>利用 | 路面开挖<br>范围内，<br>无法规避 |  |
| 20 | A78 | 秋枫 | <u>2573159.226</u><br><u>38422972.07</u> | X15<br>D18        | 4   | 2.2 | 2   | 2   | 树池良好 | 良 | 良 | 正常株 | 无 | 回迁<br>利用 | 路面开挖<br>范围内，<br>无法规避 |  |

|    |     |         |                                          |            |     |   |   |   |      |   |   |     |   |          |                      |                                                                                       |
|----|-----|---------|------------------------------------------|------------|-----|---|---|---|------|---|---|-----|---|----------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |     |         |                                          |            |     |   |   |   |      |   |   |     |   |          |                      |                                                                                       |
| 21 | A82 | 秋枫      | <u>2573162.329</u><br><u>38423054.47</u> | X15<br>D18 | 3.8 | 2 | 2 | 2 | 树池良好 | 良 | 良 | 正常株 | 无 | 回迁<br>利用 | 路面开挖<br>范围内，<br>无法规避 |    |
| 22 | A84 | 天竺<br>桂 | <u>2573156.413</u><br><u>38422961.37</u> | X20<br>D18 | 4   | 2 | 2 | 2 | 树池良好 | 良 | 良 | 正常株 | 3 | 回迁<br>利用 | 路面开挖<br>范围内，<br>无法规避 |    |
| 23 | A84 | 天竺<br>桂 | <u>2573156.413</u><br><u>38422961.37</u> | X20<br>D18 | 4   | 2 | 2 | 2 | 树池良好 | 良 | 良 | 正常株 | 3 | 回迁<br>利用 | 路面开挖<br>范围内，<br>无法规避 |    |
| 24 | A85 | 秋枫      | <u>2573156.925</u><br><u>38422966.76</u> | X15<br>D18 | 4   | 2 | 2 | 2 | 树池良好 | 良 | 良 | 正常株 | 无 | 回迁<br>利用 | 路面开挖<br>范围内，<br>无法规避 |   |
| 25 | A86 | 秋枫      | <u>2573159.226</u><br><u>38422972.07</u> | X15<br>D18 | 4   | 2 | 2 | 2 | 树池良好 | 良 | 良 | 正常株 | 无 | 回迁<br>利用 | 路面开挖<br>范围内，<br>无法规避 |  |

|    |     |     |                                          |            |   |   |   |   |      |   |   |     |   |      |              |                                                                                     |
|----|-----|-----|------------------------------------------|------------|---|---|---|---|------|---|---|-----|---|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 26 | A84 | 天竺桂 | <u>2573156.413</u><br><u>38422961.37</u> | X20<br>D16 | 4 | 2 | 2 | 2 | 树池良好 | 良 | 良 | 正常株 | 3 | 回迁利用 | 路面开挖范围内，无法规避 |  |
|----|-----|-----|------------------------------------------|------------|---|---|---|---|------|---|---|-----|---|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|