白云景泰佛山市环宇天下环保科技有限公司“3·10”一般高处坠落事故防范和整改措施落实情况评估报告

2025年3月10日8时49分许,景泰街金园路1号云胜广场A2栋东南外墙发生一起高处坠落事故,造成1人死亡。事故发生后，区政府成立事故调查组开展事故调查，于2025年7月11日向社会公布事故调查报告。

根据《中华人民共和国安全生产法》等有关规定，区政府成立白云景泰佛山市环宇天下环保科技有限公司“3·10”一般高处坠落事故防范和整改措施落实情况评估组（以下简称“评估组”），对各相关个人、相关单位事故责任追究和整改措施落实情况进行了评估，现将评估情况报告如下：

一、评估工作过程

评估组依据《白云景泰佛山市环宇天下环保科技有限公司“3·10”一般高处坠落事故调查报告》（以下简称《事故调查报告》），逐项对照报告中提出的防范和整改措施建议，评估事故责任个人、相关企业及有关政府部门落实事故防范与整改措施的具体举措及工作成效。

评估组通过资料审查、座谈问询、文件查阅、走访核查等方式，对责任追究落实情况、事故防范及整改措施执行情况开展评

估工作，形成评估报告。同时，就评估中发现的主要问题及相关工作建议进行反馈，并要求责任方立即研究落实、推进整改。

二、总体评估意见

经评估，各相关单位基本能够按《事故调查报告》要求报送有关工作落实情况，事故责任追究已得到落实，未发现存在擅自变更、降低标准等情况。各涉事单位对《事故调查报告》提出的整改防范措施和建议进行了具体落实，均认真汲取事故教训，落实安全生产主体责任，加大安全生产培训教育力度，扎实开展安全大检查，及时排查、整改安全隐患，在一定程度上避免其他生产安全事故的发生。

三、事故防范和整改措施落实情况

（一）对事故有关责任人员及责任单位的责任追究落实情况

评估组通过查阅相关单位落实白云景泰佛山市环宇天下环保科技有限公司“3·10”一般高处坠落事故的文件资料，各单位对《事故调查报告》中事故责任人员的处理情况，具体情况如下表：

1.对《事故调查报告》中责任人员的责任追究落实情况

序号	责任人员	单位及职位	追究内容	追究情况
1	王勇	佛山市环宇天下环保科技有限公司主要负责人	建议由司法机关追究其刑事责任	目前区检察院正在审查起诉

2	刘杰	云胜广场物业服务中心物业经理	建议由云胜广场物业服务中心依照有关规章制度给予处理	提醒谈话、罚款500元

2.对《事故调查报告》中责任单位的责任追究落实情况

序号	责任单位	追究内容	追究情况
1	佛山市环宇天下环保科技有限公司	建议由区应急管理局对其予以行政处罚	给予人民币500000元的行政处罚

（二）有关事故防范和整改措施落实情况

区城市管理综合执法局、区住房建设交通局、景泰街道办事处已报送整改措施落实情况。

1.区城市管理综合执法局汲取事故教训，完善外立面清洗管理制度，明确部门职责；依托智慧城管系统加强日常巡查，督促属地监管和物业落实安全措施，堵塞监管漏洞。

2.区住房建设交通局高度重视本起事故暴露的问题，举一反三。通过跟踪涉事企业处理、督促企业完善安全管理制度、深化物业行业安全整治，推动行业汲取事故教训，防范类似事故再次发生。

3.景泰街道办事处采取了针对性措施，强化事故风险防范工

作，汲取事故教训，全面开展高空作业隐患整治，从严执法压实企业主体责任，并广泛开展警示教育，筑牢安全防线。同类事故得到有效遏制，风险防控能力显著增强。

4.云胜广场物业服务中心在区住房建设交通局的督促落实下，完善了重大安全隐患排查制度，强化了危险作业“四张表”流程、专项安全培训及视频监控等整改措施。

5.佛山市环宇天下环保科技有限公司在佛山市禅城区住房建设和交通局的督促落实下，能够正视事故暴露出的问题，已开展全员警示教育、修订安全管理制度与操作规程、建立双重预防机制并加强培训等工作。

四、评估发现的主要问题

评估组在此次评估工作中未发现评估对象在安全管理及安全监管方面的问题。

五、相关工作建议

建议各相关单位继续加强安全管理与安全监管工作，持续深入开展和落实安全风险防范和事故隐患排查治理工作，建立健全长效机制。

（公开挂网时间：长期）