# 白云人和“4·15”一般道路交通事故防范和整改措施落实情况评估报告

2025年4月15日17时27分许,广州市白云区人和镇鹤龙八路和瑞路南约18米处发生一起重型半挂牵引车牵引重型集装箱半挂车与电动自行车发生碾压的交通事故,造成2人死亡。

事故发生后，区政府成立事故调查组开展事故调查，并于2025年8月1日向社会公布事故调查报告。

根据《中华人民共和国安全生产法》等有关规定，区政府成立白云人和“4·15”一般道路交通事故防范和整改措施落实情况评估组（以下简称“评估组”），对相关单位、相关个人的事故责任追究和整改措施落实情况进行了评估，现将评估情况报告如下：

## 一、评估工作过程

评估组根据《白云人和“4·15”一般道路交通事故调查报告》（以下简称《事故调查报告》），逐项对照防范和整改措施建议，评估事故发生个人、相关企业和有关政府部门落实事故防范和整改措施的具体举措以及工作成效。

评估组采取资料审查、座谈问询、查阅文件、走访核查等方式，对责任追究、事故防范和整改措施落实情况开展评估工作，

形成评估报告，同时对评估工作中发现的主要问题提出了相关工作建议。

## 二、总体评估意见

经评估，各相关单位基本能够按《事故调查报告》要求报送有关工作落实情况，事故责任追究已得到落实，未发现存在擅自变更、降低标准等情况。各涉事单位对《事故调查报告》提出的整改防范措施和建议进行了具体落实，均认真吸取事故教训，落实安全生产主体责任，加大安全生产培训教育力度，扎实开展安全大检查，及时排查、整改安全隐患，在一定程度上避免其他生产安全事故的发生。

## 三、事故防范和整改措施落实情况

### （一）对事故有关责任人员及责任单位的责任追究落实情况

评估组通过查阅相关单位落实白云人和“4·15”一般道路交通事故的文件资料，各单位对《事故调查报告》中事故责任单位及责任人员的处理情况，具体情况如下表：

1.对《事故调查报告》中责任人员的责任追究落实情况

| 序号 | 责任人员 | 单位及职位 | 追究内容 | 追究情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 段社华 | 深圳市世恒通物流有限公司从业人员 | 建议由广州市公安局交通管理支队白云大队(原广州市公安局交通警察支队白云一大队)对其给予处罚 | 予以口头警告教育 |

2.对《事故调查报告》中责任单位的责任追究落实情况

| 序号 | 责任单位 | 追究内容 | 追究情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深圳市世恒通物流有限公司 | 建议由该单位所在地深圳市盐田区人民政府对其予以行政处罚 | 深圳市交通运输局对其开具责令改正通知书并予以5万元人民币的行政处罚 |

（二）有关事故防范和整改措施落实情况

区道安办、人和镇人民政府、深圳市盐田区人民政府已报送整改措施落实情况。

1.区道安办已组织相关单位和镇街认真落实事故防范和整改措施，全面加强各项交通安全工作。一是加强组织部署，落实交通安全责任；二是加强道路隐患治理，做好事故源头预防工作；三是加强“五类车”综合治理，消除重点隐患存量；四是加强“两站两员”建设，全力推进实体化运作；五是加强交通安全宣传，提高群众交通安全意识。

2.人和镇人民政府重点开展以下工作：一是强化企业警示教育，开展线下宣传；二是加强劝导与联合执法，督促企业落实隐患自查，压实源头管控责任。

3.深圳市世恒通物流有限公司在深圳市盐田区人民政府的督促落实下，严格落实安全生产主体责任，完善动态监控制度并落实实时违规提醒，强化驾驶员安全行车教育培训意识，加大安全隐患排查治理力度。

**四、评估发现的主要问题**

评估组在此次评估工作中未发现评估对象在安全管理及安

全监管方面的问题。

**五、相关工作建议**

建议各相关单位继续加强安全管理与安全监管工作，持续深入开展和落实安全风险防范和事故隐患排查治理工作，建立健全长效机制。

（公开挂网时间：长期）