

广州市白云区钟落潭镇“6·18”物体打击一般事故防范和整改措施落实情况评估报告

2021年6月18日9时9分许，位于广州市白云区钟落潭镇五龙岗东秀街田心庄的广州白云山和记黄埔中药有限公司中成药智能制造及仓储物流平台项目一期地质勘探工程项目工地内发生一起物体打击事故，造成1人死亡。

事故发生后，广州市白云区人民政府依法成立事故调查组开展事故调查工作，并于2021年10月16日依法向社会公布事故调查报告。

根据《中华人民共和国安全生产法》《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》（中发〔2016〕32号）《国务院安委会办公室关于印发生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法的通知》（安委办〔2021〕4号）和省、市关于做好生产安全事故责任追究和整改措施落实情况评估工作的有关要求，广州市白云区安全生产委员会办公室组织成立广州市白云区钟落潭镇“6·18”物体打击一般事故防范和整改措施落实情况评估组（以下简称“评估组”），对各相关单位事故责任追究和整改措施落实情况进行了评估，现将评估情况报告如下：

一、评估工作过程

2022年7月14日，广州市白云区安全生产委员会办公室牵

头成立事故评估组，评估组组长由区安委办有关负责同志担任，成员由区应急局、区公安分局、区住房城乡建设交通局、区总工会和钟落潭镇人民政府等单位有关同志组成。

评估组根据《国务院安委会办公室关于印发<生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法>的通知》（安委办〔2021〕4号）和广州市白云区人民政府发布的《广州市白云区钟落潭镇“6·18”物体打击一般事故调查报告》（以下简称“《事故调查报告》”），逐项对照防范和整改措施建议，评估事故发生单位、相关企业和有关政府部门落实事故防范和整改措施采取的具体举措以及工作成效，吸取事故教训，举一反三加强安全生产工作情况，对事故责任单位和责任人员行政处罚建议等落实情况。

评估组采取资料审查、座谈问询、查阅文件、走访核查等方式，对责任追究、事故防范和整改措施落实情况开展评估工作，形成评估报告，对评估工作中发现的主要问题和相关工作建议进行了反馈，并要求立即进行整改和研究落实。

二、总体评估意见

广州市白云区钟落潭镇“6·18”物体打击一般事故的责任追究和事故防范整改措施等情况，在事故调查报告经区政府批复同意后，区安委办已发文要求各相关单位落实，并将有关落实情况报区安委办。评估组经评估认为，各相关单位基本能够按时限要求报送有关工作落实情况，对事故责任单位和责任人员责任追

究情况已基本得到落实，未发现存在擅自变更、降低标准等问题。事故防范整改措施已基本完成，所涉及单位对提出的促进安全生产工作的措施和建议进行了相应研究并落实相关举措。涉事单位能够认真吸取事故的深刻教训，落实安全生产主体责任，加大各级安全生产培训教育力度，认真开展安全大检查，及时排查、整改安全隐患，在一定程度上避免其他生产安全事故的发生。

三、事故防范和整改措施落实情况

（一）对事故有关责任单位及责任人员的责任追究落实情况。

评估组通过查阅相关单位落实广州市白云区钟落潭镇“6·18”物体打击一般事故结案批复情况的文件资料，各单位落实《事故调查报告》中事故有关责任单位及责任人员的处理情况，具体如下表：

1. 对《事故调查报告》中责任单位的责任追究落实情况

序号	责任单位	追究内容	追究情况
1	广州白云山和记黄埔中药有限公司	由区住房城乡建设交通局按照相关规定给予处理，并督促和记黄埔公司对项目负责人及相关人员依照有关规章制度给予处分。	区住房城乡建设交通局函告该单位。和记黄埔公司对项目负责人及相关人员进行约谈处理。

2	广东省地质 物探工程勘 察院	由区应急管理局依法对其 给予行政处罚	已落实，行政处罚 30 万元。
3	湖南润盛建 设工程有限 公司	由区应急管理局依法对其 给予行政处罚	已落实，行政处罚 30 万元。
4	广州建筑工 程监理有限 公司	由区住房城乡建设局按照 相关规定给予处理。	区住房城乡建设局函 告该单位要求强化企 业安全责任，健全各级 安全生产责任制。

2. 对《事故调查报告》中责任人员的责任追究落实情况

序号	责任人员	单位及职位	追究内容	追究情况
1	马锦国	省物探院项目负 责人	由省物探院依 照有关规章制 度给予处分。	给予马锦国警告， 取消年度评先评 优资格。
2	张强	省物探院项目现 场负责人、现场 安全生产管理人 员	由省物探院依 照有关规章制 度给予处分。	给予张强严重警 告，取消年度评先 评优资格，并扣除 60%年度奖金。

3	谢超平	润盛公司主要负责人、现场项目负责人	由区应急管理局依法对其给予行政处罚。	已落实，行政处罚1.008万元。
4	陈永杰	广建监理公司驻涉事工程项目的项目负责人	由广建监理公司依照有关规章制度给予处分。	免去陈永杰项目负责人职务降级任用职务6个月，取消年度评先资格，扣除绩效0.3万元。
5	袁继伟	涉事工程项目部分钻探工作承包方，涉事地质钻探机机主	由司法机关依据有关规定追究其刑事责任。	已移交区公安分局，暂未收到对袁继伟的刑事追究情况。

（二）有关事故防范和整改措施落实情况。

区住房城乡建设交通局和钟落潭镇人民政府已报送整改落实情况。

1. 区住房城乡建设交通局认真吸取事故教训，落实各项整改措施：一是函告涉事单位对有关责任人员进行处理；二是举一反三，加强在建建设项目的巡查检查，深入开展房屋建筑和市政基础设施工程的安全整治工作；三是加强工程勘察设计行业的安全管

理，印发《关于印发加强白云区建设工程勘察设计行业安全管理的工作指引的通知》，进一步从机制上加强勘察单位在勘察过程中的安全监督管理工作，明确责任；四是督促涉事单位深刻吸取事故教训，加强安全生产管理和安全生产教育培训，切实开展事故隐患排查治理工作，防止类似事故再次发生。并对广州白云山和记黄埔中药有限公司督促落实整改，该企业整改已落实整改措施。

2.钟落潭镇人民政府认真吸取事故教训，落实各项整改措施：一是召开会议，认真分析部署安全生产工作；二是开展安全生产大检查行动；三是加大执法力度，全面压实企业主体责任。

四、评估发现的主要问题

1.区公安分局未及时报送相关刑事责任追究落实情况。

2.区住房城乡建设交通局未就广州白云山和记黄埔中药有限公司、广州建筑工程监理有限公司的处理情况进行回复。

五、相关工作建议

1.区公安分局需重视事故整改落实情况，待司法机关明确袁继伟的刑事责任追究责任情况后，及时反馈相关情况。

2.区住房城乡建设交通局需重视事故整改落实情况，按要求落实对相关单位进行处理并及时回复。

3.建议各相关单位继续加强安全管理与安全监管工作，持续

深入开展和落实安全风险防范和事故隐患排查治理工作，建立健全长效机制。