

广州市白云区景泰街“5·25”坍塌一般事故 防范和整改措施落实情况评估报告

2021年5月25日16时许,位于广州市白云区景泰街广园中路328号的一栋建筑物在翻新改造和加固施工期间发生局部坍塌,造成2人受伤,其中1人重伤。

事故发生后,广州市白云区人民政府依法成立事故调查组开展事故调查工作,并于2021年10月18日依法向社会公布事故调查报告。

根据《中华人民共和国安全生产法》《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》(中发〔2016〕32号)《国务院安委会办公室关于印发生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法的通知》(安委办〔2021〕4号)和省、市关于做好生产安全事故责任追究和整改措施落实情况评估工作的有关要求,广州市白云区安全生产委员会办公室组织成立广州市白云区景泰街“5·25”坍塌一般事故防范和整改措施落实情况评估组(以下简称“评估组”),对各相关单位事故责任追究和整改措施落实情况进行了评估,现将评估情况报告如下:

一、评估工作过程

2022年7月14日,广州市白云区安全生产委员会办公室牵头成立事故评估组,评估组组长由区安委办有关负责同志担任,

成员由区应急管理局、区公安分局、区住房城乡建设交通局、区总工会、景泰街道办事处等单位有关同志组成。

评估组根据《国务院安委会办公室关于印发〈生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法〉的通知》（安委办〔2021〕4号）和广州市白云区人民政府发布的《广州市白云区景泰街“5·25”坍塌一般事故调查报告》（以下简称“《事故调查报告》”），逐项对照防范和整改措施建议，评估事故发生单位、相关企业和有关政府部门落实事故防范和整改措施采取的具体举措以及工作成效，吸取事故教训，举一反三加强安全生产工作情况，对事故责任单位和责任人员行政处罚建议等落实情况。

评估组采取资料审查、座谈问询、查阅文件、走访核查等方式，对责任追究、事故防范和整改措施落实情况开展评估工作，形成评估报告，对评估工作中发现的主要问题和相关工作建议进行了反馈，并要求立即进行整改和研究落实。

二、总体评估意见

广州市白云区景泰街“5·25”坍塌一般事故的责任追究和事故防范整改措施等情况，在事故调查报告经区政府批复同意后，区安委办已发文要求各相关单位落实，并将有关落实情况报区安委办。评估组经评估认为，各相关属地镇街和区直单位能够按时限要求报送有关工作落实情况，对事故责任单位和责任人员责任追究情况已基本得到落实，未发现存在擅自变更、降低标准

等问题。事故防范整改措施已完成，所涉及单位对提出的促进安全生产工作的措施和建议进行了相应研究并落实相关举措。涉事单位能够认真吸取事故的深刻教训，落实安全生产主体责任，加大各级安全生产培训教育力度，认真开展安全大检查，及时排查、整改安全隐患，在一定程度上避免其他生产安全事故的发生。

三、事故防范和整改措施落实情况

（一）对事故有关责任单位及责任人员的责任追究落实情况。

评估组通过查阅相关单位落实广州市白云区景泰街“5·25”生产经营性道路交通一般事故结案批复情况的文件资料，各单位落实《事故调查报告》中事故有关责任单位及责任人员的处理情况，具体如下表：

1.对《事故调查报告》中责任人员的责任追究落实情况

序号	责任人员	单位及职位	追究内容	追究情况
1	陈润成	广东省电影公司资产运营部 副经理	由广东省电影公司按照有关规章制度给予处分。	做出检讨，并根据实际扣除绩效奖金。
2	陈育成	广东省电影公司资产运营部 副经理	由广东省电影公司按照有关规章制度给予处分。	做出检讨，并根据实际扣除绩效奖金。

3	王洁	广州元培教育科技投资有限公司在事发时期的法定代表人	由区住房城乡建设交通局按照《建筑工程施工许可管理办法》第十五条的规定予以处理。	对其进行 55600 元的行政处罚
4	邹盛好	广州元培教育科技投资有限公司在涉事工程项目的项目负责人	由区住房城乡建设交通局按照《建筑工程施工许可管理办法》第十五条的规定予以处理。	对其进行 55600 元的行政处罚。
5	吕保国	广州元培教育科技投资有限公司在涉事工程项目的现场负责人	由区住房城乡建设交通局按照《建筑工程施工许可管理办法》第十五条的规定予以处理。	对其进行 55600 元的行政处罚。
6	吴如军	广州市胜特建筑科技开发有限公司主要负责人	由区住房城乡建设交通局按照《建筑工程施工许可管理办法》第十五条的规定予以处理。	对其进行 12400 元的行政处罚。

7	蔡江	广州市胜特建筑科技开发有限公司在涉事工程项目的项目负责人和施工现场负责人	由区住房城乡建设交通局按照《建筑工程施工许可管理办法》第十五条的规定予以处理。	对其进行 12400 元的行政处罚。
---	----	--------------------------------------	---	--------------------

2.对《事故调查报告》中责任单位的责任追究落实情况

序号	责任单位	追究内容	追究情况
1	广州众通网络科技有限公司	由区住房城乡建设交通局按规定予以处理，并报请上级将其纳入联合惩戒名单管理。	区住房城乡建设交通局向市住房城乡建设局咨询处理意见，市住房城乡建设局暂无此类联合惩戒名单。
2	广州元培教育科技有限公司	根据《建设工程安全生产管理条例》第五十七条第四项的规定，由区住房城乡建设交通局对其予以行政处罚。	对其进行 556000 元的行政处罚。
3	广东华方工程设计有限公司	由区住房城乡建设交通局按规定予以处理。	已对该公司的不规范行为进行公

			示。
4	广东泰坤建设工程有限公司	由区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》（2014年修订）第一百零一条的规定予以处理。	对其进行4.9万元的行政处罚。
5	广州市胜特建筑科技开发有限公司	由区住房城乡建设交通局按照《建筑工程施工许可管理办法》第十二条和《建设工程质量管理条例》第六十四条等相关规定对第（1）项违法行为予以处理。同时，由区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》（2014年修订）第一百零一条的规定对第（2）项违法行为予以处理。	区住房城乡建设交通局对其进行14.2万元的行政处罚。 区应急管理局对其进行4.9万元的行政处罚。

（二）有关事故防范和整改措施落实情况。

区住房城乡建设交通局、景泰街道办事处已报送处罚措施和整改措施落实情况。

1. 区住房城乡建设交通局高度重视本起事故暴露出来的问题，举一反三，加强对受监项目的安全生产检查行动，重点检查建筑施工尤其是装饰装修工程的事故隐患情况，全面排查治理事故隐患，发现不符合审批标准、不具备安全施工条件的，一律立即停工整顿，对违法违规施工的坚决予以控停，对参建单位在施工过程中的各类违法违规行为依法进行处理。进一步优化建筑装饰装修申领施工许可证的审批条件，对于超过一定年限的老旧建筑物增加了核查房屋结构安全资料的要求，并得到了市住房城乡建设局的支持。

2. 景泰街道办事处组织相关部门召开安全生产形势分析会，查找问题补齐短板并在全街范围内开展建筑施工预防事故专项整治行动，通过力行力改等具体防范整改措施，进一步健全和落实了标准规范、安全管理制度，特别是施工企业和建设单位的安全生产主体责任，杜绝再发生此类事故。一是提高政治站位。二是落实安全生产责任。三是压实企业主体责任。四是加大安全宣传力度。五是落实网格化管理。六是落实行业监管责任。同时开展涉部队物业专项整治行动，持续开展危险化学品整治专项行动，开展在建工地安全大检查。并对景泰街综合执法办公室城管执法队巡查人员进行约谈处理。

四、评估发现的主要问题

评估组在此次评估工作中未发现评估对象在安全管理及安

全监管方面的问题。

五、相关工作建议

建议各相关单位继续加强安全管理与安全监管工作，持续深入开展和落实安全风险防范和事故隐患排查治理工作，建立健全长效机制。