

广州市白云区景泰街“4·24”高处坠落一般事故防范和整改措施落实情况评估报告

2021年4月24日15时30分许，广州市白云区景泰街松柏东街30号雨污分流改造工程工地发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。

事故发生后，广州市白云区人民政府依法成立事故调查组开展事故调查工作，并于2021年6月30日依法向社会公布事故调查报告。

根据《中华人民共和国安全生产法》《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》（中发〔2016〕32号）《国务院安委会办公室关于印发生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法的通知》（安委办〔2021〕4号）和省、市关于做好生产安全事故责任追究和整改措施落实情况评估工作的有关要求，广州市白云区安全生产委员会办公室组织成立广州市白云区景泰街“4·24”高处坠落一般事故防范和整改措施落实情况评估组（以下简称“评估组”），对各相关单位事故责任追究和整改措施落实情况进行了评估，现将评估情况报告如下：

一、评估工作过程

2022年2月28日，广州市白云区安全生产委员会办公室牵头成立事故评估组，评估组组长由区安委办有关负责同志担任，

成员由区应急管理局、区公安分局、区住房城乡建设交通局、区总工会、景泰街道办事处等单位有关同志组成。

评估组根据《国务院安委会办公室关于印发<生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法>的通知》（安委办〔2021〕4号）和广州市白云区人民政府发布的《广州市白云区景泰街“4·24”高处坠落一般事故调查报告》（以下简称“《事故调查报告》”），逐项对照防范和整改措施建议，评估事故发生单位、相关企业和有关政府部门落实事故防范和整改措施采取的具体举措以及工作成效，吸取事故教训，举一反三加强安全生产工作情况，对事故责任单位和责任人员行政处罚建议等落实情况。

评估组采取资料审查、座谈问询、查阅文件、走访核查等方式，对责任追究、事故防范和整改措施落实情况开展评估工作，形成评估报告，对评估工作中发现的主要问题和相关工作建议进行了反馈，并要求立即进行整改和研究落实。

二、总体评估意见

广州市白云区景泰街“4·24”高处坠落一般事故的责任追究和事故防范整改措施等情况，在事故调查报告经区政府批复同意后，区安委办已发文要求各相关单位落实，并将有关落实情况报区安委办。评估组经评估认为，各相关单位基本能够按时限要求报送有关工作落实情况，对事故责任单位和责任人员责任追究情况已得到落实，未发现存在擅自变更、降低标准等问题。事故

防范整改措施已完成，所涉及单位对提出的促进安全生产工作的措施和建议进行了相应研究并落实相关举措。涉事单位能够认真吸取事故的深刻教训，落实安全生产主体责任，加大各级安全生产培训教育力度，认真开展安全大检查，及时排查、整改安全隐患，在一定程度上避免其他生产安全事故的发生。

三、事故防范和整改措施落实情况

（一）对事故有关责任人员及责任单位的责任追究落实情况。

评估组通过查阅相关单位落实广州市白云区景泰街“4·24”高处坠落一般事故结案批复情况的文件资料，各单位落实《事故调查报告》中事故有关责任单位及责任人员的处理情况，具体如下表：

1.对《事故调查报告》中责任人员的责任追究落实情况。

序号	责任人员	单位及职位	追究内容	追究情况
1	谭明仪	脚手架搭设和拆除工程承包人	由司法机关依法追究其刑事责任。	事发后公安机关对其刑事拘留。检察机关对其作出相对不起诉决定。

2	吴朋军	四川宏大建筑工程有限公司派驻涉事工程项目实际负责人	根据《中华人民共和国安全生产法》第一百条第一款的规定，由区应急管理局依法对其予以行政处罚。	已落实，行政处罚 1 万元。
---	-----	---------------------------	---	----------------

2.对《事故调查报告》中责任单位的责任追究落实情。

序号	责任单位	追究内容	追究情况
1	四川宏大建筑工程有限公司	根据《中华人民共和国安全生产法》第一百条第一款的规定，由区应急管理局依法对其予以行政处罚。	已落实，行政处罚 10 万元。
2	广州市宏业金基建设监理咨询有限公司	根据《建设工程安全生产管理条例》第五十七条第（四）项的规定，由区住房城乡建设交通局对其予以行政处罚。	已落实，行政处罚 30 万元。
3	景泰街综合行政执法办公室（综合行政执法队）	由景泰街道办事处按照相关规定予以处理。	对街道有关业务部门负责人进行约谈提醒。

（二）有关事故防范和整改措施落实情况。

区住房城乡建设交通局、景泰街道办事处已按时报送处理措施和整改措施落实情况。

1. 区住房城乡建设交通局举一反三，加强在建建设项目的巡查检查，深入开展房屋建筑和市政基础设施工程的安全整治工作，严厉查处各类违法行为，压实各参建单位的安全生产主体责任。一是从自身受教育做起，以该起安全事故作为反面教材，以案为鉴，组织工作人员认真学习法律法规，进一步强化施工安全监管意识。二是绷紧安全生产这根弦，进一步做好对镇街临小工程管理机构业务指导和技术知识培训，督促镇街加强巡查，联同区建筑业联合会，组织专家到临小工程较多的镇街作施工安全管理培训，并对施工现场进行技术指导，促进工程项目安全隐患自查自改，提高防范事故能力。三是强化监管，严格处罚。

2. 景泰街道办事处组织相关部门召开安全生产形势分析会，查找问题补齐短板并在全街范围内开展建筑施工预防事故专项整治行动，通过力行力改等具体防范整改措施，进一步健全和落实了标准规范、安全管理制度，特别是施工企业和建设单位的安全生产主体责任。一是加强重点领域、重点环节的巡查检查和监管力度，强化了网格化日常监管，开展整治行动，加大巡查执法力度，并针对高坠事故多发的情况，加大查处高空作业无安全防护措施的力度。二是压实发包方和施工方企业主体责任，切实履行各自职责，督促作业人员严格按照安全规范和标准进行作业。

三是加大安全宣传力度，不断增强安全责任和防范意识，对事故隐患早发现、早报告、早控制、早消除。四是对街道有关业务部门负责人进行约谈提醒。

四、评估发现的主要问题

评估组在此次评估工作中未发现评估对象在安全管理及安全监管方面的问题。

五、相关工作建议

建议各相关单位、相关政府部门继续加强安全管理与安全监管工作，持续深入开展和落实安全风险防范和事故隐患排查治理工作，建立健全长效机制。