

广州市白云区“7·26”生产经营性道路交通 一般事故防范和整改措施落实情况评估报告

2021年7月26日22时30分许，广州市白云区大源北路出太和南路东133米处发生一起重型自卸货车与无号牌二轮电动车碰撞的道路交通事故，造成1人死亡1人轻伤。

事故发生后，广州市白云区人民政府依法成立事故调查组开展事故调查工作，并于2021年12月10日依法向社会公布事故调查报告。

根据《中华人民共和国安全生产法》《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》（中发〔2016〕32号）《国务院安委会办公室关于印发生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法的通知》（安委办〔2021〕4号）和省、市关于做好生产安全事故责任追究和整改措施落实情况评估工作的有关要求，广州市白云区安全生产委员会办公室组织成立广州市白云区“7·26”生产经营性道路交通一般事故防范和整改措施落实情况评估组（以下简称“评估组”），对各相关单位事故责任追究和整改措施落实情况进行了评估，现将评估情况报告如下：

一、评估工作过程

2022年11月29日，广州市白云区安全生产委员会办公室牵头成立事故评估组，评估组组长由区安委办有关负责同志担任，

成员由区应急管理局、区公安分局、区住房城乡建设交通局、区总工会、大源街道办事处等单位有关同志组成，并邀请广州市公安局交通警察支队白云一大队派员参加。

评估组根据《国务院安委会办公室关于印发<生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法>的通知》（安委办〔2021〕4号）和广州市白云区人民政府发布的《广州市白云区“7·26”生产经营性道路交通一般事故调查报告》（以下简称“《事故调查报告》”），逐项对照防范和整改措施建议，评估事故发生单位、相关企业和有关政府部门落实事故防范和整改措施采取的具体举措以及工作成效，吸取事故教训，举一反三加强安全生产工作情况，对事故责任单位和责任人员行政处罚建议等落实情况。

评估组采取资料审查、座谈问询、查阅文件、走访核查等方式，对责任追究、事故防范和整改措施落实情况开展评估工作，形成评估报告，对评估工作中发现的主要问题和相关工作建议进行了反馈，并要求立即进行整改和研究落实。

二、总体评估意见

广州市白云区“7·26”生产经营性道路交通一般事故的责任追究和事故防范整改措施等情况，在事故调查报告经区政府批复同意后，区安委办已发文要求各相关单位落实，并将有关落实情况报区安委办。评估组经评估认为，各相关单位基本能够按要求报送有关工作落实情况，对事故责任单位责任追究情况已得到

落实，未发现存在擅自变更、降低标准等问题。事故防范整改措施已完成，所涉及单位对提出的促进安全生产工作的措施和建议进行了相应研究并落实相关举措。涉事单位能够认真吸取事故的深刻教训，落实安全生产主体责任，加大各级安全生产培训教育力度，认真开展安全大检查，及时排查、整改安全隐患，在一定程度上避免其他生产安全事故的发生。

三、事故防范和整改措施落实情况

（一）对事故有关责任单位及责任人员的责任追究落实情况。

评估组通过查阅相关单位落实广州市白云区“7·26”生产经营性道路交通一般事故结案批复情况的文件资料，各单位落实《事故调查报告》中事故有关责任单位及责任人员的处理情况，具体如下表：

1.对《事故调查报告》中责任人员的责任追究落实情况

序号	责任人员	单位及职位	追究内容	追究情况
1	侯路成	涉事货车驾驶员	由司法机关追究其刑事责任。	已取保候审并移送起诉。
2	林鸿彪	瑾瑜公司安全管理员	由区住房城乡建设交通局撤销其与安全生产有关的资格。	区住房城乡建设交通局已收回其安全管理员证，并发函市交通运输局撤销其安全生产管理人员资格。

3	林金发	瑾瑜公司法定代表人、总经理及主要负责人	由区应急管理局依法对其予以行政处罚。	已处罚 32255.99 元。
---	-----	---------------------	--------------------	-----------------

2.对《事故调查报告》中责任单位的责任追究落实情况

序号	责任单位	追究内容	追究情况
1	瑾瑜公司	由区应急管理局依法对其予以行政处罚。	已处罚 34.5 万元。

（二）有关事故防范和整改措施落实情况。

区住房城乡建设交通局、大源街道办事处和广州市公安局交通警察支队白云一大队已报送处理措施和整改措施落实情况。

1. 区住房城乡建设交通局一是加强隐患企业排查整治，严格查处风险企业；二是落实分级管控要求，每季度对全区道路运输企业进行分类分级调整；三是每月初按规定注销不符合营运资质的普通货运企业；四是推进行政检查与行政执法相衔接。

2. 大源街道办事处一是在事发路口两侧增设 2 个爆闪灯和限速标志；二是对货车、泥头车、重点运输企业加强源头管控；三是定时开展泥头车、货车专项整治行动，对重点路段开展定岗检查。

3. 广州市公安局交通警察支队白云一大队加大对辖区道路的巡逻检查，加大对违法行为的执法力度，深入开展“七进”宣传工作，加大对农村交通宣传力度，加强交通安全社会宣传。

4. 瑾瑜公司深刻整改，完善台账资料，落实整改措施。

四、评估发现的主要问题

评估组在此次评估工作中未发现评估对象在安全管理及安全监管方面的问题。

五、相关工作建议

建议各相关单位继续加强安全管理与安全监管工作，持续深入开展和落实安全风险防范和事故隐患排查治理工作，建立健全长效机制。