

广州市白云区江高镇“3·7”机械伤害一般事故防范和整改措施落实情况评估报告

2022年3月7日7时22分许，广州市白云区江高镇井岗路“井岗大道南街口”公交站牌旁地块发生一起机械伤害事故，造成1人死亡。

事故发生后，广州市白云区人民政府依法成立事故调查组开展事故调查工作，并于2023年6月1日依法向社会公布事故调查报告。

根据《中华人民共和国安全生产法》《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》（中发〔2016〕32号）《国务院安委会办公室关于印发生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法的通知》（安委办〔2021〕4号）和省、市关于做好生产安全事故责任追究和整改措施落实情况评估工作的有关要求，广州市白云区安全生产委员会办公室组织成立广州市白云区江高镇“3·7”机械伤害一般事故防范和整改措施落实情况评估组（以下简称“评估组”），对各相关单位事故责任追究和整改措施落实情况进行了评估，现将评估情况报告如下：

一、评估工作过程

2023年5月6日，广州市白云区安全生产委员会办公室牵头成立事故评估组，评估组组长由区安委办有关负责同志担任，成

员由区应急管理局、区公安分局、区住房城乡建设交通局、区总工会、江高镇政府等单位有关同志组成，并邀请广州白云供电局派员参加。

评估组根据《国务院安委会办公室关于印发<生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法>的通知》（安委办〔2021〕4号）和广州市白云区人民政府发布的《广州市白云区江高镇“3·7”机械伤害一般事故调查报告》（以下简称“《事故调查报告》”），逐项对照防范和整改措施建议，评估事故发生单位、相关企业和有关政府部门落实事故防范和整改措施采取的具体举措以及工作成效，吸取事故教训，举一反三加强安全生产工作情况，对事故责任单位和责任人员行政处罚建议等落实情况。

评估组采取资料审查、座谈问询、查阅文件、走访核查等方式，对责任追究、事故防范和整改措施落实情况开展评估工作，形成评估报告，对评估工作中发现的主要问题和相关工作建议进行了反馈，并要求立即进行整改和研究落实。

二、总体评估意见

广州市白云区江高镇“3·7”机械伤害一般事故的责任追究和事故防范整改措施等情况，在事故调查报告经区政府批复同意后，区安委办已发文要求各相关单位落实，并将有关落实情况报区安委办。评估组经评估认为，各相关单位基本能够按要求报送有关工作落实情况，对事故责任单位责任追究情况已得到落实，

未发现存在擅自变更、降低标准等问题。事故防范整改措施已完成，所涉及单位对提出的促进安全生产工作的措施和建议进行了相应研究并落实相关举措。涉事单位能够认真吸取事故的深刻教训，落实安全生产主体责任，加大各级安全生产培训教育力度，认真开展安全大检查，及时排查、整改安全隐患，在一定程度上避免其他生产安全事故的发生。

三、事故防范和整改措施落实情况

（一）对事故有关责任单位及责任人员的责任追究落实情况。

评估组通过查阅相关单位落实广州市白云区江高镇“3·7”机械伤害一般事故结案批复情况的文件资料，各单位落实《事故调查报告》中事故有关责任单位及责任人员的处理情况，具体如下表：

1.对《事故调查报告》中责任人员的责任追究落实情况

序号	责任人员	单位及职位	追究内容	追究情况
1	魏绍福	涉事工程项目 承包人	由司法机关依法追究 刑事责任。	检察机关作出 不起诉决定。
2	史进文	湖南中核广州 分公司的主要 负责人	由区应急管理局予以 行政处罚。	已处罚 1.64 万 元。
3	张胜	湖南中核广州 分公司驻涉事 工程项目的负 责人	由区应急管理局予以 行政处罚。	已处罚 1.645 万元。

4	张天赐	广东核勘院的法定代表人、主要负责人	由区应急管理局予以行政处罚。	已处罚 5.46152 万元。
5	任洪靖	广东核勘院在涉事工程项目的负责人	由区应急管理局予以行政处罚。	已处罚 1.76736 万元。
6	刘明	广东核勘院在花都区土储项目（涉事工程项目的母项目）负责人	由广东核勘院依照有关规章制度给予处分	谈话提醒，取消当年评先评优资格。

2.对《事故调查报告》中责任单位的责任追究落实情况

序号	责任单位	追究内容	追究情况
1	湖南中核广州分公司	由区应急管理局予以行政处罚。	已处罚 40 万元。
2	广东核勘院	由区应急管理局予以行政处罚。	已处罚 40 万元。

（二）有关事故防范和整改措施落实情况。

江高镇人民政府、广州白云供电局已报送处理措施和整改措施落实情况。

1. 江高镇人民政府，一是强化责任落实，严把安全生产关，镇主要领导组织召开专项整治动员会和安全生产专题会议，印发责任落实相关文件，明确村居“两委”安全生产责任；二是汲取事故教训，强化安全警示教育，镇主要领导组织镇建设工地项目负责人召开警示教育会议，镇综合执法办分批对涉事片区企业召

开安全生产警示教育及培训会；三是加大监管力度，开展安全生产大检查行动，充分发挥村社网格力量，加大执法检查和隐患排查整治力度。

2. 广州白云供电局，一是消除作业场所存在的安全隐患，对发现的设备缺陷、安全隐患问题，及时录入信息化系统进行管理，并及时组织进行消缺整改；二是加强电力实施保护区内作业安全管理，对外单位临近线路保护区的工程积极开展现场交底和施工风险点管控，及时落实相关防范措施，防止施工导致的电力设施造外力破坏。

四、评估发现的主要问题

评估组在此次评估工作中未发现评估对象在安全管理及安全监管方面的问题。

五、相关工作建议

建议各相关单位继续加强安全管理与安全监管工作，持续深入开展和落实安全风险防范和事故隐患排查治理工作，建立健全长效机制。