

广州市白云区同德街“8·4”机械伤害一般事故防范和整改措施落实情况评估报告

2022年8月4日17时40分许，广州市白云区同德街辖内的田心村改造项目市政管网道路工程工地内发生一起机械伤害事故，造成1人受伤，后经抢救无效死亡。

事故发生后，广州市白云区人民政府依法成立事故调查组开展事故调查工作，并于2022年12月20日依法向社会公布事故调查报告。

根据《中华人民共和国安全生产法》《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》（中发〔2016〕32号）《国务院安委会办公室关于印发生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法的通知》（安委办〔2021〕4号）和省、市关于做好生产安全事故责任追究和整改措施落实情况评估工作的有关要求，广州市白云区安全生产委员会办公室组织成立广州市白云区同德街“8·4”机械伤害一般事故防范和整改措施落实情况评估组（以下简称“评估组”），对各相关单位事故责任追究和整改措施落实情况进行了评估，现将评估情况报告如下：

一、评估工作过程

2023年10月8日，广州市白云区安全生产委员会办公室牵头成立事故评估组，评估组组长由区安委办有关负责同志担任，

成员由区应急管理局、区公安分局、区住房城乡建设交通局、区总工会、同德街道办事处等单位有关同志组成。

评估组根据《国务院安委会办公室关于印发<生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法>的通知》（安委办〔2021〕4号）和广州市白云区人民政府发布的《广州市白云区同德街“8·4”机械伤害一般事故调查报告》（以下简称“《事故调查报告》”），逐项对照防范和整改措施建议，评估事故发生单位、相关企业和有关政府部门落实事故防范和整改措施采取的具体举措以及工作成效，吸取事故教训，举一反三加强安全生产工作情况，对事故责任单位和责任人员行政处罚建议等落实情况。

评估组采取资料审查、座谈问询、查阅文件、走访核查等方式，对责任追究、事故防范和整改措施落实情况开展评估工作，形成评估报告，对评估工作中发现的主要问题和相关工作建议进行了反馈，并要求立即进行整改和研究落实。

二、总体评估意见

广州市白云区同德街“8·4”机械伤害一般事故的责任追究和事故防范整改措施等情况，在事故调查报告经区政府批复同意后，区安委办已发文要求各相关单位落实，并将有关落实情况报区安委办。评估组经评估认为，各相关单位基本能够按要求报送有关工作落实情况，对事故责任单位责任追究情况已得到落实，未发现存在擅自变更、降低标准等问题。事故防范整改措施已完

成，所涉及单位对提出的促进安全生产工作的措施和建议进行了相应研究并落实相关举措。涉事单位能够认真吸取事故的深刻教训，落实安全生产主体责任，加大各级安全生产培训教育力度，认真开展安全大检查，及时排查、整改安全隐患，在一定程度上避免其他生产安全事故的发生。

三、事故防范和整改措施落实情况

（一）对事故有关责任单位及责任人员的责任追究落实情况。

评估组通过查阅相关单位落实广州市白云区同德街“8·4”机械伤害一般事故结案批复情况的文件资料，各单位落实《事故调查报告》中事故有关责任单位及责任人员的处理情况，具体如下表：

1.对《事故调查报告》中责任人员的责任追究落实情况

序号	责任人员	单位及职位	追究内容	追究情况
1	叶源明	涉事挖掘机操作员	由司法机关依法追究其刑事责任。	检察机关作出不起诉决定。
2	颜卫平	广州东衡公司法定代表人兼主要负责人	由区应急管理局依法对其予以行政处罚。	已处罚 65558.21 元。
3	苏志伟	田心村经济社法定代表人兼主要负责人	由田心村经济社依照有关规定严肃处理。	严肃通报批评。

4	申屠江南	上海泾东公司 派驻田心村改 造项目复建居 住安置地块二 (自编 1#、2#、 3#、4#、5#) 项目部负责人	由上海泾东公司 依照有关规章制 度严肃处理。	对其处罚当月工资 3000 元,扣除 3 个月 绩效,项目第三季度 评比不能大于 C,全 年评比扣 3 分。
5	华正欣	深圳科宇公司 派驻田心村改 造项目的监理 现场负责人	由深圳科宇公司 依照有关规章制 度严肃处理。	对其处罚当月工资 2000 元,降薪 300 元, 扣除全年绩效。

2.对《事故调查报告》中责任单位的责任追究落实情况

序号	责任单位	追究内容	追究情况
1	广州市白云区同德 街同德经济联合社 田心村经济合作社	由区应急管理局予以行 政处罚。	已处罚 35 万元。
2	上海泾东建筑发展 有限公司	由区应急管理局依法对 其予以行政处罚。	已处罚 35 万元。
3	广州东衡建设工程 公司	由区应急管理局依法对 其予以行政处罚。	已处罚 35 万元。
4	深圳科宇工程顾问 有限公司	由区住房建设交通局按 相关规定严肃处理。	信用惩戒(已在住 建行业信用管理 平台录入不良行 为信息)。

(二) 有关事故防范和整改措施落实情况。

区住房建设交通局、同德街道办事处已报送处理措施和整改措施落实情况。

1. 区住房城乡建设交通局高度重视本起事故暴露出来的问题，举一反三，加强对在建项目的安全生产检查工作，督促施工单位深入开展隐患排查治理，深入开展房屋建筑和市政基础设施工程的安全整治工作，严厉查处各类违法行为，加大处罚力度。依法严肃查处在建工程项目未经许可擅自施工的行为，压实建筑施工项目各参建单位安全生产主体责任。

2. 上海泾东公司、广州东衡公司、深圳科宇公司在区住房城乡建设交通局督促下已深刻吸取事故教训，针对本起事故中暴露出的问题深刻整改，开展事故警示教育，依法分包工程，依法开工，杜绝违规施工行为，建立健全工程审核等各项工作责任机制，强化责任意识，防止类似事故再次发生，防止类似事故再次发生。

3. 同德街道办事处已落实整改。一是街党工委、街道办事处高度重视安全生产工作，将消除风险和预防事故作为一项重要的考核指标，严格落实安全生产“一票否决”制度，压实各行业部门和经济合作社的安全生产责任，在纵向上形成贯通式的职责传导链条。二是落实“管行业必须管安全，管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，进一步明晰和压实各行业部门和街道办事处安全生产责任。三是召开专题会议，建立了长效机制，研判辖内安全风险，解决安全生产工作存在问题，组织开展建筑施工项目安全生产专项整治行动，采取每月对辖区施工单位至少进行一次检查的方式，积极督促单位时刻要将安全生产放在第一

位，确保辖区内安全生产形势稳定。四是街道办事处对于田心经济合作社法定代表人兼主要负责人苏志伟因对本单位建设项目管理粗疏，缺乏责任担当，存在履职不力的问题，在街行政办公会议上对其作出严肃通报批评。

4. 田心经济合作社整改措施落实情况。一是针对该起一般事故，田心经济合作社法定代表人兼主要负责人苏志伟在全村工作人员大会上作深刻检讨。二是按照街安管办部署，田心经济合作社组织开展了本辖区重点行业领域安全生产专项整治行动，持续加强对建筑施工行业领域企业监管。三是结合安全生产月，深入剖析事故原因，全面汲取事故教训。田心经济合作社以开展安全生产宣传教育现场会形式，组织全体干部职工开展习近平总书记关于安全生产重要论述全面强化企业安全生产主体责任“全覆盖大宣讲”活动。履行好属地监管责任，督促企业做好安全生产工作。

四、评估发现的主要问题

评估组在此次评估工作中未发现评估对象在安全管理及安全监管方面的问题。

五、相关工作建议

建议各相关单位继续加强安全管理与安全监管工作，持续深入开展和落实安全风险防范和事故隐患排查治理工作，建立健全

长效机制。