

广州市白云区人和镇“3·1”物体打击一般事故防范和整改措施落实情况评估报告

2023年3月1日17时50分许，广州市白云区人和镇成岗路5号广州勇创混凝土有限公司厂区内发生一起物体打击事故，造成1人死亡，1人受伤。

事故发生后，广州市白云区人民政府依法成立事故调查组开展事故调查工作，并于2023年5月9日依法向社会公布事故调查报告。

根据《中华人民共和国安全生产法》《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》（中发〔2016〕32号）、《国务院安委会办公室关于印发生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法的通知》（安委办〔2021〕4号）和省、市关于做好生产安全事故责任追究和整改措施落实情况评估工作的有关要求，广州市白云区安全生产委员会办公室组织成立广州市白云区人和镇“3·1”物体打击一般事故防范和整改措施落实情况评估组（以下简称“评估组”），对各相关单位事故责任追究和整改措施落实情况进行了评估，现将评估情况报告如下：

一、评估工作过程

2024年3月11日，广州市白云区安全生产委员会办公室牵头成立事故评估组，评估组组长由区安委办有关负责同志担任，

成员由区应急管理局、区公安分局、区住房城乡建设交通局、区总工会、人和镇人民政府等单位有关同志组成。

评估组根据《国务院安委会办公室关于印发〈生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法〉的通知》（安委办〔2021〕4号）和广州市白云区人民政府发布的《广州市白云区人和镇“3·1”物体打击一般事故调查报告》（以下简称“《事故调查报告》”），逐项对照防范和整改措施建议，评估事故发生单位、相关企业和有关政府部门落实事故防范和整改措施采取的具体举措以及工作成效，吸取事故教训，举一反三加强安全生产工作情况，对事故责任单位和责任人员行政处罚建议等落实情况。

评估组采取资料审查、座谈问询、查阅文件、走访核查等方式，对责任追究、事故防范和整改措施落实情况开展评估工作，形成评估报告，对评估工作中发现的主要问题和相关工作建议进行了反馈，并要求立即进行整改和研究落实。

二、总体评估意见

广州市白云区人和镇“3·1”物体打击一般事故的责任追究和事故防范整改措施等情况，在事故调查报告经区政府批复同意后，区安委办已发文要求各相关单位落实，并将有关落实情况报区安委办。评估组经评估认为，各相关单位基本能够按要求报送有关工作落实情况，对事故责任单位责任追究情况已得到落实，未发现存在擅自变更、降低标准等问题。事故防范整改措施已完

成，所涉及单位对提出的促进安全生产工作的措施和建议进行了相应研究并落实相关举措。涉事单位能够认真吸取事故的深刻教训，落实安全生产主体责任，加大各级安全生产培训教育力度，认真开展安全大检查，及时排查、整改安全隐患，在一定程度上避免其他生产安全事故的发生。

三、事故防范和整改措施落实情况

（一）对事故有关责任单位及责任人员的责任追究落实情况。

评估组通过查阅相关单位落实广州市白云区人和镇“3·1”物体打击一般事故结案批复情况的文件资料，各单位落实《事故调查报告》中事故有关责任单位及责任人员的处理情况，具体如下表：

1.对《事故调查报告》中责任人员的责任追究落实情况

序号	责任人员	单位及职位	追究内容	追究情况
1	陈枫	广州勇创混凝土公司挖掘机司机	由司法机关依法追究其刑事责任。	判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。
2	陈应培	广州勇创混凝土公司主要负责人	由区应急管理局依法对其予以行政处罚。	已处罚 68556 元。
3	苏秩伦	广州勇创混凝土公司安全生产管理人员	由区应急管理局依法对其予以行政处罚。	已处罚 21577.86 元

4	李腊伟	广州勇创混凝土有限公司杂工班班长	由勇创混凝土公司按公司规定对其进行严肃处理。	撤销带班班长职位，扣除安全风险奖并罚款 5000 元。
5	冯育武	广州勇创混凝土有限公司杂工	由勇创混凝土公司对其加强教育。	对其加强安全意识教育，调离原岗位。

2.对《事故调查报告》中责任单位的责任追究落实情况

序号	责任单位	追究内容	追究情况
1	广州勇创混凝土有限公司	由区应急管理局依法对其予以行政处罚。	已处罚 35 万元。
2	广州市白云区人和镇矮岗村第十八经济合作社	由区应急管理局依法对其予以行政处罚。	已处罚 4 万元。

（二）有关事故防范和整改措施落实情况。

区住房城乡建设交通局、人和镇人民政府已报送处理措施和整改措施落实情况。

1. 区住房城乡建设交通局高度重视本起事故暴露出来的问题，继续加强混凝土生产企业行业监管，强化监管措施，开展事故警示教育，督促企业严格落实安全生产主体责任，防范类似事故再次发生。并举一反三，继续加强在建项目的安全生产检查工作，督促施工单位深入开展隐患排查治理，深入开展房屋建筑和市政基础设施工程的安全整治工作，严厉查处各类违法行为。

2. 人和镇人民政府高度重视，一是督促企业落实安全管理制

度和安全生产责任制；二是加大日常巡查力度，落实属地管理，安排人员对搅拌站进行安全巡查和督导；三是加强生产安全宣传教育，做好安全生产工作，做好安全生产宣传。

3. 广州勇创混凝土有限公司已加强安全生产教育培训，建立健全并落实安全风险分级管控和事故隐患排查治理工作机制。

4. 广州市白云区人和镇矮岗村第十八经济合作社已深刻整改，严格履行出租单位的安全生产统一协调、管理责任。

四、评估发现的主要问题

评估组在此次评估工作中未发现评估对象在安全管理及安全监管方面的问题。

五、相关工作建议

建议各相关单位继续加强安全管理与安全监管工作，持续深入开展和落实安全风险防范和事故隐患排查治理工作，建立健全长效机制。