

白云人和“3·21”一般道路交通事故防范和整改措施落实情况评估报告

2023年3月21日16时08分许，广州市白云区太岗路出月龙中兴街北145米处发生一起重型自卸货车与自行车碰撞的交通事故，造成1人死亡。

事故发生后，广州市白云区人民政府依法成立事故调查组开展事故调查工作，并于2023年7月5日依法向社会公布事故调查报告。

根据《中华人民共和国安全生产法》《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》（中发〔2016〕32号）《国务院安委会办公室关于印发生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法的通知》（安委办〔2021〕4号）和省、市关于做好生产安全事故责任追究和整改措施落实情况评估工作的有关要求，广州市白云区安全生产委员会办公室组织成立白云人和“3·21”一般道路交通事故防范和整改措施落实情况评估组（以下简称“评估组”），对各相关单位事故责任追究和整改措施落实情况进行了评估，现将评估情况报告如下：

一、评估工作过程

2024年5月22日，广州市白云区安全生产委员会办公室牵头成立事故评估组，评估组组长由区安委办有关负责同志担任，

成员由区应急管理局、区公安分局、区住房城乡建设交通局、区总工会、人和镇人民政府等单位有关同志组成，并邀请广州市公安局交通警察支队白云二大队派员参加。

评估组根据《国务院安委会办公室关于印发<生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法>的通知》（安委办〔2021〕4号）和广州市白云区人民政府发布的《白云人和“3·21”一般道路交通事故调查报告》（以下简称“《事故调查报告》”），逐项对照防范和整改措施建议，评估事故发生单位、相关企业和有关政府部门落实事故防范和整改措施采取的具体举措以及工作成效，吸取事故教训，举一反三加强安全生产工作情况，对事故责任单位和责任人员行政处罚建议等落实情况。

评估组采取资料审查、座谈问询、查阅文件、走访核查等方式，对责任追究、事故防范和整改措施落实情况开展评估工作，形成评估报告，对评估工作中发现的主要问题和相关工作建议进行了反馈，并要求立即进行整改和研究落实。

二、总体评估意见

白云人和“3·21”一般道路交通事故的责任追究和事故防范整改措施等情况，在事故调查报告经区政府批复同意后，区安委办已发文要求各相关单位落实，并将有关落实情况报区安委办。评估组经评估认为，各相关单位基本能够按要求报送有关工作落实情况，对事故责任单位责任追究情况已得到落实，未发现

存在擅自变更、降低标准等问题。事故防范整改措施已基本完成，所涉及单位对提出的促进安全生产工作的措施和建议进行了相应研究并落实相关举措。涉事单位能够认真吸取事故的深刻教训，落实安全生产主体责任，加大各级安全生产培训教育力度，认真开展安全大检查，及时排查、整改安全隐患，在一定程度上避免其他生产安全事故的发生。

三、事故防范和整改措施落实情况

(一)对事故有关责任单位及责任人员的责任追究落实情况

评估组通过查阅相关单位落实白云人和“3·21”一般道路交通事故结案批复情况的文件资料，各单位落实《事故调查报告》中事故有关责任单位及责任人员的处理情况，具体如下表：

1.对《事故调查报告》中责任人员的责任追究落实情况

序号	责任人员	单位及职位	追究内容	追究情况
1	龚智国	涉事重型自卸货车驾驶员	由公安交警部门给予行政处罚。	已于2023年5月19日对其给予罚款2000元，吊销机动车驾驶证的处罚。

2.对《事故调查报告》中责任单位的责任追究落实情况

序号	责任单位	追究内容	追究情况
1	广州市国扬工程有限公司	由荔湾区人民政府依法对其调查处理。	给予罚款12000元。

(二)有关事故防范和整改措施落实情况

区预联办、区住房城乡建设交通局、人和镇人民政府已报送处理

措施和整改措施落实情况。

1. 区预联办全面加强各项交通安全工作，一是加强组织部
署，落实交通安全责任；二是加强道路隐患治理，做好事故源头
预防工作；三是加强“五类车”综合治理消除重点隐患存量；四
是加强“两站两员”建设，全力推进实体化运作；五是加强交通
安全宣传，提高群众交通安全意识。

2. 区住房城乡建设交通局已通过以太岗公路沿线增设减速标线、
导向牌、限速禁停标志牌、注意行人标志牌等方式消除道路安全
隐患。

3. 人和镇人民政府已开展整改工作，一是组织会议，提高认
识；二是专项整治，压实责任；三是以案促改，专项整治。

四、评估发现的主要问题

评估组在此次评估工作中未发现其他评估对象在安全管理
及安全监管方面的问题。

五、相关工作建议

建议各相关单位继续加强安全管理与安全监管工作，持续深
入开展和落实安全风险防范和事故隐患排查治理工作，建立健全
长效机制。