

# 白云嘉禾广州麒盟皮具有限公司“3·27”一般起重伤害事故防范和整改措施落实情况评估报告

2023年3月27日18时40分许，广州市白云区嘉禾街长红长湓街249号广州麒盟皮具有限公司发生一起起重伤害事故，造成1人死亡，已造成直接经济损失约90万元。

事故发生后，广州市白云区人民政府依法成立事故调查组开展事故调查工作，并于2023年8月2日依法向社会公布事故调查报告。

根据《中华人民共和国安全生产法》《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》（中发〔2016〕32号）、《国务院安委会办公室关于印发生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法的通知》（安委办〔2021〕4号）和省、市关于做好生产安全事故责任追究和整改措施落实情况评估工作的有关要求，广州市白云区安全生产委员会办公室组织成立白云嘉禾广州麒盟皮具有限公司“3·27”一般起重伤害事故防范和整改措施落实情况评估组（以下简称“评估组”），对各相关单位事故责任追究和整改措施落实情况进行了评估，现将评估情况报告如下：

## 一、评估工作过程

2024年6月11日，广州市白云区安全生产委员会办公室牵头成立事故评估组，评估组组长由区安委办有关负责同志担任，成员由区应急管理局、区公安分局、区市场监管局、区总工会和嘉禾街道办事处等单位有关同志组成。

评估组根据《国务院安委会办公室关于印发〈生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法〉的通知》（安委办〔2021〕4号）和广州市白云区人民政府发布的《白云嘉禾广州麒盟皮具有限公司“3·27”一般起重伤害事故调查报告》（以下简称“《事故调查报告》”），逐项对照防范和整改措施建议，评估事故发生单位、相关企业和有关政府部门落实事故防范和整改措施采取的具体举措以及工作成效，吸取事故教训，举一反三加强安全生产工作情况，对事故责任单位和责任人员行政处罚建议等落实情况。

评估组采取资料审查、座谈问询、查阅文件、走访核查等方式，对责任追究、事故防范和整改措施落实情况开展评估工作，形成评估报告，对评估工作中发现的主要问题和相关工作建议进行了反馈，并要求立即进行整改和研究落实。

## 二、总体评估意见

白云嘉禾广州麒盟皮具有限公司“3·27”一般起重伤害事故的责任追究和事故防范整改措施等情况，在事故调查报告经区政府批复同意后，区安委办已发文要求各相关单位落实，并将有

关落实情况报区安委办。评估组经评估认为，各相关单位基本能够按要求报送有关工作落实情况，对事故责任单位责任追究情况已得到落实，未发现存在擅自变更、降低标准等问题。事故防范整改措施已完成，所涉及单位对提出的促进安全生产工作的措施和建议进行了相应研究并落实相关举措。涉事单位能够认真吸取事故的深刻教训，落实安全生产主体责任，加大各级安全生产培训教育力度，认真开展安全大检查，及时排查、整改安全隐患，在一定程度上避免其他生产安全事故的发生。

### 三、事故防范和整改措施落实情况

**（一）对事故有关责任单位及责任人员的责任追究落实情况。**

评估组通过查阅相关单位落实白云嘉禾广州麒盟皮具有限公司“3·27”一般起重伤害事故结案批复情况的文件资料，各单位落实《事故调查报告》中事故有关责任单位及责任人员的处理情况，具体如下表：

#### 1.对《事故调查报告》中责任人员的责任追究落实情况

序号	责任人员	单位及职位	追究内容	追究情况
1	张海山	麒盟公司主要负责人	由区应急管理局依法对其予以行政处罚	处罚 25440 元

2	陈伟明	涉事场所使用权人及出租人	由区应急管理局依法对其予以行政处罚	区应急管理局法制审核认为陈伟明安装安全设备不符合国家标准的违法行为不能成立。集体审议决定对陈伟明未与承租单位签订专门的安全生产管理协议，未在租赁合同中约定各自的安全生产管理职责的违法行为处 45000 元罚款
---	-----	--------------	-------------------	--

## 2.对《事故调查报告》中责任单位的责任追究落实情况

序号	责任单位	追究内容	追究情况
1	广州麒盟皮具有限公司	由区应急管理局依法对其予以行政处罚	处罚 340000 元
2	广州市白云区嘉禾街长红村第六经济合作社	由区应急管理局依法对其予以行政处罚	处罚 40000 元
3	广州壹贰壹叁皮具有限公司	由区应急管理局依法对其予以行政处罚	处罚 35000 元

### (二) 有关事故防范和整改措施落实情况。

区市场监管局、嘉禾街道办事处已报送处理措施和整改措施落实情况。

1. 区市场监管局牵头各镇街、各行业主管部门积极开展简易吊笼（简易升降机）专项整治行动，一是提高站位，高度重视整治工作，严格整治，消除隐患；二是认真部署，制定了系列工作方案；三是规范监管，形成常态化监管机制。四是严格整治，确保工作取得成效；五是定期通报，确保安全隐患整改到位，及时总结整治工作中的经验和教训。

2. 嘉禾街道办事处高度重视，举一反三，在辖内开展简易吊笼大排查大整治行动，摸清底数，建立台账，针对辖内简易吊笼相关单位开展警示教育，压实企业安全风险管控，督促物业权属单位落实相应的安全责任。

3. 广州麒盟皮具有限公司已制定并落实安全风险分级管控制度和安全操作规程，加强安全生产教育和培训，严格履行安全生产主体责任。

4. 陈伟明已对本起事故中暴露出的问题深刻整改，对负有使用安全责任的场所、设施，依法安装安全设备并进行经常性维护保养检测，并严格履行安全生产统一协调管理责任。

5. 广州市白云区嘉禾街长红村第六经济合作社、广州壹贰壹叁皮具有限公司均已对本起事故暴露出的问题深刻整改，严格履行相应的安全生产管理责任。

#### **四、评估发现的主要问题**

评估组在此次评估工作中未发现评估对象在安全管理及安

全监管方面的问题。

## **五、相关工作建议**

建议各相关单位继续加强安全管理与安全监管工作，持续深入开展和落实安全风险防范和事故隐患排查治理工作，建立健全长效机制。