

白云钟落潭广东华晟混凝土有限公司“3·28” 一般机械伤害事故防范和整改措施落实情况 评估报告

2023年3月28日15时11分许，广州市白云区钟落潭镇大罗罗岭路19号广东华晟混凝土有限公司厂区内发生一起机械伤害事故，造成1人死亡，已造成直接经济损失约110万元。

事故发生后，广州市白云区人民政府依法成立事故调查组开展事故调查工作，并于2023年8月9日依法向社会公布事故调查报告。

根据《中华人民共和国安全生产法》《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》（中发〔2016〕32号）、《国务院安委会办公室关于印发生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法的通知》（安委办〔2021〕4号）和省、市关于做好生产安全事故责任追究和整改措施落实情况评估工作的有关要求，广州市白云区安全生产委员会办公室组织成立白云钟落潭广东华晟混凝土有限公司“3·28”一般机械伤害事故防范和整改措施落实情况评估组（以下简称“评估组”），对各相关单位事故责任追究和整改措施落实情况进行了评估，现将评估情况报告如下：

一、评估工作过程

2024年6月11日，广州市白云区安全生产委员会办公室牵头成立事故评估组，评估组组长由区安委办有关负责同志担任，成员由区应急管理局、区公安分局、区住房城乡建设交通局、区总工会和钟落潭镇人民政府等单位有关同志组成。

评估组根据《国务院安委会办公室关于印发〈生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法〉的通知》（安委办〔2021〕4号）和广州市白云区人民政府发布的《白云钟落潭广东华晟混凝土有限公司“3·28”一般机械伤害事故调查报告》（以下简称“《事故调查报告》”），逐项对照防范和整改措施建议，评估事故发生单位、相关企业和有关政府部门落实事故防范和整改措施采取的具体举措以及工作成效，吸取事故教训，举一反三加强安全生产工作情况，对事故责任单位和责任人员行政处罚建议等落实情况。

评估组采取资料审查、座谈问询、查阅文件、走访核查等方式，对责任追究、事故防范和整改措施落实情况开展评估工作，形成评估报告，对评估工作中发现的主要问题和相关工作建议进行了反馈，并要求立即进行整改和研究落实。

二、总体评估意见

白云钟落潭广东华晟混凝土有限公司“3·28”一般机械伤害事故的责任追究和事故防范整改措施等情况，在事故调查报告经区政府批复同意后，区安委办已发文要求各相关单位落实，并

将有关落实情况报区安委办。评估组经评估认为，各相关单位基本能够按要求报送有关工作落实情况，对事故责任单位责任追究情况已得到落实，未发现存在擅自变更、降低标准等问题。事故防范整改措施已完成，所涉及单位对提出的促进安全生产工作的措施和建议进行了相应研究并落实相关举措。涉事单位能够认真吸取事故的深刻教训，落实安全生产主体责任，加大各级安全生产培训教育力度，认真开展安全大检查，及时排查、整改安全隐患，在一定程度上避免其他生产安全事故的发生。

三、事故防范和整改措施落实情况

（一）对事故有关责任单位及责任人员的责任追究落实情况。

评估组通过查阅相关单位落实白云钟落潭广东华晟混凝土有限公司“3·28”一般机械伤害事故结案批复情况的文件资料，各单位落实《事故调查报告》中事故有关责任单位及责任人员的处理情况，具体如下表：

1.对《事故调查报告》中责任人员的责任追究落实情况

序号	责任人员	单位及职位	追究内容	追究情况
1	张育德	广州市建润建材有限公司派遣至广东华晟混凝土有限公司杂工	由司法机关依法追究其刑事责任	审查起诉阶段

2	张志宏	广东华晟混凝土有限公司主要负责人、总经理	由区应急管理局依法对其予以行政处罚	处罚 69115.04 元
3	张世锋	涉事作业负责人	由区应急管理局依法对其予以行政处罚	处罚 20505.95 元
4	闫小涛	广东华晟混凝土有限公司安全生产管理人员	由区应急管理局依法对其予以行政处罚	处罚 22436.78 元

2.对《事故调查报告》中责任单位的责任追究落实情况

序号	责任单位	追究内容	追究情况
1	广东华晟混凝土有限公司	由区应急管理局依法对其予以行政处罚	处罚 340000 元
2	广州市建润建材有限公司	由区应急管理局依法对其予以行政处罚	处罚 15000 元

（二）有关事故防范和整改措施落实情况。

区住房城乡建设交通局、钟落潭镇人民政府已报送处理措施和整改措施落实情况。

1. 区住房城乡建设交通局高度重视本起事故暴露出的行业安全管理问题，进一步采取措施，加强预拌混凝土企业行业安全生产监管，一是召开警示教育会议，传导压力；二是强化监督检查，严格督促整改；三是加快安全生产制度建设。

2. 钟落潭镇人民政府高度重视，严格落实整改措施，一是吸取事故教训，大力开展警示教育活动；二是领导亲自带队，全面开展专项整治行动；三是严格标准要求，督促涉事单位落实整改。

3. 广东华晟混凝土有限公司已强化和落实安全生产主体责任，加强安全生产管理，开展事故警示教育，健全并落实安全生产各项规章制度和安全操作规程，严格落实安全风险分级管控措施。

4. 广州市建润建材有限公司已加强安全生产教育培训，建立和完善安全生产各项管理制度。

四、评估发现的主要问题

评估组在此次评估工作中未发现评估对象在安全管理及安全监管方面的问题。

五、相关工作建议

建议各相关单位继续加强安全管理与安全监管工作，持续深入开展和落实安全风险防范和事故隐患排查治理工作，建立健全长效机制。