

广州市白云区龙归街“3·3”其他伤害一般事故防范和整改措施落实情况评估报告

2022年3月3日17时03分许，广州市白云区龙归街辖内广州新白云国际机场第二高速公路南段工程SG01项目38-2#桥墩施工点发生一起其他伤害事故，一台旋挖钻机侧翻倒向相邻路面，造成2人轻伤，5人受伤轻微，涉事旋挖钻机及1辆小型汽车受损，已造成直接经济损失约18.5万元。

事故发生后，广州市白云区人民政府依法成立事故调查组开展事故调查工作，并于2022年6月29日依法向社会公布事故调查报告。

根据《中华人民共和国安全生产法》《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》（中发〔2016〕32号）《国务院安委会办公室关于印发生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法的通知》（安委办〔2021〕4号）和省、市关于做好生产安全事故责任追究和整改措施落实情况评估工作的有关要求，广州市白云区安全生产委员会办公室组织成立广州市白云区龙归街“3·3”其他伤害一般事故防范和整改措施落实情况评估组（以下简称“评估组”），对各相关单位事故责任追究和整改措施落实情况进行了评估，现将评估情况报告如下：

一、评估工作过程

2023年5月6日,广州市白云区安全生产委员会办公室牵头成立事故评估组,评估组组长由区安委办有关负责同志担任,成员由区应急管理局、区公安分局、区住房城乡建设交通局、区总工会、龙归街道办事处等单位有关同志组成。

评估组根据《国务院安委会办公室关于印发<生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法>的通知》(安委办〔2021〕4号)和广州市白云区人民政府发布的《广州市白云区龙归街“3·3”其他伤害一般事故调查报告》(以下简称“《事故调查报告》”),逐项对照防范和整改措施建议,评估事故发生单位、相关企业和有关政府部门落实事故防范和整改措施采取的具体举措以及工作成效,吸取事故教训,举一反三加强安全生产工作情况,对事故责任单位和责任人员行政处罚建议等落实情况。

评估组采取资料审查、座谈问询、查阅文件、走访核查等方式,对责任追究、事故防范和整改措施落实情况开展评估工作,形成评估报告,对评估工作中发现的主要问题和相关工作建议进行了反馈,并要求立即进行整改和研究落实。

二、总体评估意见

广州市白云区龙归街“3·3”其他伤害一般事故的责任追究和事故防范整改措施等情况,在事故调查报告经区政府批复同意后,区安委办已发文要求各相关单位落实,并将有关落实情况报区安委办。评估组经评估认为,各相关单位基本能够按要求报送

有关工作落实情况，对事故责任单位责任追究情况已得到落实，未发现存在擅自变更、降低标准等问题。事故防范整改措施已完成，所涉及单位对提出的促进安全生产工作的措施和建议进行了相应研究并落实相关举措。涉事单位能够认真吸取事故的深刻教训，落实安全生产主体责任，加大各级安全生产培训教育力度，认真开展安全大检查，及时排查、整改安全隐患，在一定程度上避免其他生产安全事故的发生。

三、事故防范和整改措施落实情况

（一）对事故有关责任单位及责任人员的责任追究落实情况。

评估组通过查阅相关单位落实广州市白云区龙归街“3·3”其他伤害一般事故结案批复情况的文件资料，各单位落实《事故调查报告》中事故有关责任单位及责任人员的处理情况，具体如下表：

1.对《事故调查报告》中责任人员的责任追究落实情况

序号	责任人员	单位及职位	追究内容	追究情况
1	宁雪华	锐华公司主要负责人	由区应急管理局予以行政处罚。	已处罚 63038.53 元。
2	招华平	鼎粤公司主要负责人	由区应急管理局予以行政处罚。	已处罚 26756 元。
3	谢韬	中铁建港航局派驻 SG01 项目的项目经理	由中铁建港航局按内部相关规定处理。	诫勉谈话。

4	宋丹超	华路公司派驻 SG01 项目的现场监理负责人	由华路公司按内部相关规定处理。	通报批评，扣发绩效工资。
---	-----	------------------------	-----------------	--------------

2.对《事故调查报告》中责任单位的责任追究落实情况

序号	责任单位	追究内容	追究情况
1	锐华公司	由区应急管理局予以行政处罚。	已处罚 35 万元。
2	鼎粤公司	由区应急管理局予以行政处罚。	已处罚 35 万元。
3	中铁建港航局	由区住房城乡建设交通局按相关规定进行处理。	进行不规范行为上报，扣减诚信分。
4	华路公司	由区住房城乡建设交通局按相关规定进行处理。	进行不规范行为上报，扣减诚信分。

（二）有关事故防范和整改措施落实情况。

龙归街道办事处、区住房城乡建设交通局已报送处理措施和整改措施落实情况。

1. 龙归街道办事处，一是召开专题会议部署开展整改工作。二是加大执法力度，加强巡查检查。三是落实工地网格责任区巡查机制，细化夯实网格职责。四是加强宣传教育，强化安全生产意识。

2. 区住房城乡建设交通局，举一反三，加强对在监项目的安全生产检查工作，督促施工单位深入开展隐患排查治理，压实安全生

产主体责任，深入开展房屋建筑和市政基础设施工程的安全整治工作，严厉查处各类违法行为，加大处罚力度。

3. 中铁建港航局、华路公司、鼎粤公司深刻吸取事故教训，进一步加强安全生产管理和安全生产教育培训，严格开展事故隐患排查治理工作，强化考核及检查机制。

四、评估发现的主要问题

评估组在此次评估工作中未发现评估对象在安全管理及安全监管方面的问题。

五、相关工作建议

建议各相关单位继续加强安全管理与安全监管工作，持续深入开展和落实安全风险防范和事故隐患排查治理工作，建立健全长效机制。