

广州市白云区人和镇“9·11”其他伤害一般事故防范和整改措施落实情况评估报告

2022年9月11日13时许，广州市白云区人和镇民强街64号对出空地内发生一起其他伤害事故，造成1人死亡。

事故发生后，广州市白云区人民政府依法成立事故调查组开展事故调查工作，并于2022年11月4日依法向社会公布事故调查报告。

根据《中华人民共和国安全生产法》《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》（中发〔2016〕32号）《国务院安委会办公室关于印发生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法的通知》（安委办〔2021〕4号）和省、市关于做好生产安全事故责任追究和整改措施落实情况评估工作的有关要求，广州市白云区安全生产委员会办公室组织成立广州市白云区人和镇“9·11”其他伤害一般事故防范和整改措施落实情况评估组（以下简称“评估组”），对各相关单位事故责任追究和整改措施落实情况进行了评估，现将评估情况报告如下：

一、评估工作过程

2023年10月8日，广州市白云区安全生产委员会办公室牵头成立事故评估组，评估组组长由区安委办有关负责同志担任，成员由区应急管理局、区公安分局、区住房城乡建设交通局、区总工

会、人和镇人民政府等单位有关同志组成。

评估组根据《国务院安委会办公室关于印发<生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法>的通知》（安委办〔2021〕4号）和广州市白云区人民政府发布的《广州市白云区人和镇“9·11”其他伤害一般事故调查报告》（以下简称“《事故调查报告》”），逐项对照防范和整改措施建议，评估事故发生单位、相关企业和有关政府部门落实事故防范和整改措施采取的具体举措以及工作成效，吸取事故教训，举一反三加强安全生产工作情况，对事故责任单位和责任人员行政处罚建议等落实情况。

评估组采取资料审查、座谈问询、查阅文件、走访核查等方式，对责任追究、事故防范和整改措施落实情况开展评估工作，形成评估报告，对评估工作中发现的主要问题和相关工作建议进行了反馈，并要求立即进行整改和研究落实。

二、总体评估意见

广州市白云区人和镇“9·11”其他伤害一般事故的责任追究和事故防范整改措施等情况，在事故调查报告经区政府批复同意后，区安委办已发文要求各相关单位落实，并将有关落实情况报区安委办。评估组经评估认为，各相关单位基本能够按要求报送有关工作落实情况，对事故责任单位责任追究情况已得到落实，未发现存在擅自变更、降低标准等问题。事故防范整改措施已完成，所涉及单位对提出的促进安全生产工作的措施和建议进

行了相应研究并落实相关举措。涉事单位能够认真吸取事故的深刻教训，落实安全生产主体责任，加大各级安全生产培训教育力度，认真开展安全大检查，及时排查、整改安全隐患，在一定程度上避免其他生产安全事故的发生。

三、事故防范和整改措施落实情况

（一）对事故有关责任单位及责任人员的责任追究落实情况。

评估组通过查阅相关单位落实广州市白云区人和镇“9·11”其他伤害一般事故结案批复情况的文件资料，各单位落实《事故调查报告》中事故有关责任单位及责任人员的处理情况，具体如下表：

1.对《事故调查报告》中责任人员的责任追究落实情况

序号	责任人员	单位及职位	追究内容	追究情况
1	欧阳天汇	涉事推土机操作人员	由司法机关依法追究其刑事责任。	检察机关未审结
2	王印	中铁三局广东公司涉事场地施工现场负责人	由司法机关依法追究其刑事责任。	检察机关未审结
3	蔺忠平	中铁三局广东公司涉事项目负责人	由司法机关依法追究其刑事责任。	检察机关未审结
4	张友林	城投建设公司涉事项目建设管理负责人	由区应急管理局依法对其予以行政处罚	已处罚 45475.34 元。

5	雷明富	城投建设公司涉 事项目工程监理 负责人	由区应急管理局 依法对其予以行 政处罚	已处罚 35836.59 元。
6	何小照	中铁三局广东公 司涉事项目施工 现场负责人	由区应急管理局 依法对其予以行 政处罚。	已处罚 58334.3 元。
7	王鹭鹭	中铁三局广东公 司涉事项目安全 生产管理人员	由区应急管理局 依法对其予以行 政处罚。	已处罚 34881.02 元。
8	陈大力	商丘聚恒公司法 定代表人、主要 负责人	由区应急管理局 依法对其予以行 政处罚。	已处罚 46400 元。
9	金留涛	商丘聚恒公司总 经理、主要负责 人	由区应急管理局 依法对其予以行 政处罚。	已处罚 47200 元。

2.对《事故调查报告》中责任单位的责任追究落实情况

序号	责任单位	追究内容	追究情况
1	广州市白云城市建设 投资有限公司	由区应急管理局予以 行政处罚。	已处罚 35 万元。
2	中铁三局集团广东建 设工程有限公司	由区应急管理局予以 行政处罚。	已处罚 35 万元。
3	商丘聚恒物资有限公 司	由区应急管理局予以 行政处罚。	已处罚 35 万元。

（二）有关事故防范和整改措施落实情况。

人和镇人民政府已报送处理措施和整改措施落实情况。

1. 人和镇人民政府，一是制定规范、明确责任。明确各单位

的安全生产管理职责，要求对安全生产工作进行统一协调、管理，定期进行安全检查，及时督促整改，压实建设、监理责任，杜绝职责不清、监管不严、履职不力问题；二是压实责任、安全建设。建筑工地压实安全生产主体责任，加强安全风险分级管控和事故隐患排查治理工作，建立安全生产管理制度；三是强化巡查、实时督导。建立健全特殊防护期建筑工地安全生产每日巡查监管机制，组织各职能部门按照网格分工制定巡查计划，落实每日巡查监管责任；四是应急处置、演练提升。认真落实“一盘棋”应急响应机制和重大突发事件“四个一”应急处置机制，加强风险预警预判，健全协调联动机制。

2. 广州市白云城市建设投资有限公司针对本起事故中暴露出的问题深刻整改，加强统一协调管理；中铁三局集团广东建设工程有限公司已针对本起事故中暴露出的问题深刻整改，加强安全风险分级管控和事故隐患排查治理工作；商丘聚恒物资有限公司已针对本起事故中暴露出的问题深刻整改，开展事故警示教育，建立安全生产管理制度，加强安全生产教育培训，压实安全生产主体责任。

四、评估发现的主要问题

评估组在此次评估工作中未发现评估对象在安全管理及安全监管方面的问题。

五、相关工作建议

建议各相关单位继续加强安全管理与安全监管工作，持续深入开展和落实安全风险防范和事故隐患排查治理工作，建立健全长效机制。