

化妆品生产企业巡查检查情况（第三期）

序号	时间	企业	地址	检查情况	处理情况
1	2018年7月	广州市莲娜姬化妆品有限公司	广州市白云区神山镇神山工业区振华路自编3号	1. 更衣间里未配备工作衣鞋柜； 2. 未见乳化间使用维护保养记录；质量管理部门未对物料、中间产品行使独立的放行权； 3. 未见企业2017年培训记录； 4. 二楼称量间电子秤、乳化间乳化锅压力表校验已过期。	责令改正
2	2018年7月	广州本然真化妆品有限公司	广州市白云区石井街龙塘路自编6号B栋5层	执法人员前往现场检查时发现企业大门关闭，经电话联系企业负责人，其表示企业目前正在装修，没有生产。	-
3	2018年7月	广州市艾雪化妆品厂有限公司	广州市白云区江高镇神山工业区振中路8号	1. 原料标识卡未按规定命名； 2. 乳化间、称量间、配料间与外界直通，无缓冲消毒等设施； 3. 预进间的烘干机不能正常运作；乳化间生产锅炉下面有大量积水，无排水设施； 4. 现场抽查部分产品，不能提供完成规范的批生产记录、检验记录、销售记录； 5. 半成品堆放在更衣室和生产车间的通道上； 6. 称量间和配料间的称量仪器无检定标签；检验室冰箱内放置有芝麻、枸杞等杂物；检验人员不具备相应资质；	责令改正，自主停产整顿
4	2018年7月	广州汉典化妆品有限公司	广州市白云区钟落潭镇石龙岗邹四岭18号之一	1. 原料间内有过期的原料存放桶； 2. 乳化间存放有无关设备； 3. 半成品留样未标识有效期； 4. 部分包材未离墙离地存放。	责令改正
5	2018年7月	广州市馨雨化妆品有限公司	广州市白云区均禾街罗岗村环村西路馨雨工业区8号	1. 原料间化妆品原料标识卡未按规定标识产品名称；原料间不合格区放置电磁炉； 2. 消毒制度未落实，生产车间无完善的消毒记录； 3. 生产车间可以直接进去清洁区；乳化间乳化锅接驳口渗水，地面有积水，乳化锅无状态标识牌； 4. 半成品待检区存放有该有检验合格章的半成品；半成品预进间存放有检测不合格的卸妆水产品；； 5. 质量负责人不在岗；；	责令改正，自主停产整顿
6	2018年7月	广州欧姿蔓化妆品有限公司	广州市白云区江高镇三元南路佰科工业园1号厂房	企业关门无法进内检查	-

化妆品生产企业巡查检查情况（第三期）

序号	时间	企业	地址	检查情况	处理情况
7	2018年8月	广州市白云区雅顿化妆品厂	广州市白云区人和镇建南村白象岭大道12号	1. 企业没有内审检查报告； 2. 缺少对内审不符合项的纠正和预防措施。；	责令改正
8	2018年8月	广州市皓雨化妆品有限公司	广州市白云区均禾街罗岗村新星工业区1号A区	1. 原料标识卡未按规定标识产品名称； 2. 乳化间乳化锅接驳口渗水，地面有积水；灌装间灌装后发现 有瑕疵的包装瓶，经原路返回到清洗间存放； 3. 半成品待检区存放该有检验合格章的半成品； 4. 消毒制度未落实，生产车间无完善的消毒记录。	责令改正
9	2018年8月	广州市娇兰化妆品有限公司	广州市白云区广从八路785号	1. 生产车间地面有破损；原料未分区存放，未按合格、不合格、待检状态区分； 2. 现场发现有不合格品存放在包材暂存间； 3. 温度计、压差表未按期检定；部分检验员未能履行自己的职责。	责令改正